

Link do produktu: <https://www.zooplanet.pl/super-benek-crystal-compact-gwiezdny-pyl-zwirek-dla-kota-p-85.html>

Super Benek Crystal Compact - Gwiezdny Pył - żwirek dla kota

Cena	29,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SB.Crystal.Compact
Producent	Super Benek - Certech

Opis produktu

Żwirki **Super Benek Crystal** to podłoże dla zwierząt w postaci żelu krzemionkowego, który pochłania wilgoć wraz z nieprzyjemnymi zapachami oraz bakteriami.

Charakteryzują się one wysoką czystością, niskim ciężarem oraz doskonałymi właściwościami sorpcyjnymi.

Żwirki te nie zbrylają się, lecz całkowicie pochłaniają dozowane do nich płyny, częściowo odparowując bezzapachowo. Procesowi pochłaniania wilgoci towarzyszy zmiana zabarwienia żwirku. Eksploatacja żwirku wymaga od właściciela usuwania jedynie stałych odchodów. Produkt można usuwać drogą sanitarną.

Super Benek Crystal Compact to produkt o naturalnym zapachu, który jest dobrze akceptowany przez koty. Dzięki drobnemu uziarnieniu charakteryzuje się najwyższą wydajnością w klasie żwirków silikonowych. Zawiera domieszkę aktywnych granulek, poprawiających pochłanianie nieprzyjemnych zapachów.

Parametry:

- Silikonowy
- Niezbrylający
- Bezzapachowy
- Pochłania nieprzyjemne zapachy
- Granulacja 0,5-2 mm
- Usuwanie drogą sanitarną

Opis z etykiety

Super Benek Crystal (STANDARD)

Podłoże higieniczne dla kotów w postaci żelu krzemionkowego. Dzięki mocno rozwiniętej powierzchni wewnętrznej granulek oraz dużej porowatości, produkt charakteryzuje wysoka skuteczność pochłaniania wilgoci, nieprzyjemnych zapachów oraz bakterii.

Skład: syntetyczna amorficzna krzemionka (SiO₂) o stopniu czystości 98%.

Sposób stosowania:

1. Żwirek wsypać do kuwety zachowując grubość warstwy rzędu 4-6 cm.
2. Żwirek nie zbryla się, lecz całkowicie pochłania dozowane płyny zmieniając barwę – najpierw kryształki matowieją, a następnie stają się żółte.
3. Zaleca się na bieżąco usuwać zanieczyszczenia stałe. Żwirek może być usuwany drogą sanitarną.
4. Zawartość kuwety eksploatować: do widocznej zmiany barwy żwirku; do momentu gdy wyczuwalne będą zapachy; do czasu gdy ubytek żwirku w kuwecie wyniesie 2 cm.